



ZONE MINIERE DE L'AVEYRON



1




2



3



4



BD CARTHAGE© IGN © 2007 et SCAN DEPARTEMENTAL© IGN © 2005 - Les données ou cartes IGN contenues dans ces cartes sont issues des dernières éditions IGN dont les millésimes peuvent être différents.

Légende : ● Sites miniers — Principaux cours d'eau



ZONE MINIERE AVEYRON

BENNAC

LA LUSSAGUES

LOCALISATION : **GAGES + MONTROZIER (12)**

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : CONCESSION DES PLAINES

Institution du dernier titre minier : décret du 11/05/87 pour 25 ans
Titulaire du dernier titre minier : SCUMRA puis SMJ (12/10/93)
Situation juridique du dernier titre minier : valide jusqu'en 2012

Type d'exploitation : Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier + Tranchées
Uranium extrait : 0 t (*)
Date de début d'exploitation du site : 1959
Date de fin d'exploitation du site : 1968
Traitement du minerai sur le site : non
Stockage de résidus de traitement sur le site : non
Traitement actuel des eaux : non
Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet
Arrêté de type « deuxième donner acte » : sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : pas de surveillance

CONTRAINTES LIEES AU SITE : non

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'utilisation particulière.

OBSERVATIONS :

(*) Information non confirmée au stade actuel de l'inventaire

ZONE MINIERE AVEYRON

BERTHOLENE

LOCALISATION : **BERTHOLENE (12)**



DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : CONCESSION DES BALAURES

Institution du dernier titre minier : décret du 07/12/81 pour 25 ans
Titulaire du dernier titre minier : SCUMRA puis décret du 22/01/88 : mutation à TCMF puis SMJ (12/10/93)
Situation juridique du dernier titre minier : valide jusqu'en 2006

Type d'exploitation : Travaux Miniers Souterrains + Mine à Ciel Ouvert
Uranium extrait : 745 t
Date de début d'exploitation du site : 1977
Date de fin d'exploitation du site : 1994
Traitement du minerai sur le site : lixiviation statique en stalles avec fixation de l'uranium sur résines
Stockage de résidus de traitement sur le site : 0,476 Mt issue du traitement statique
Traitement actuel des eaux : oui (soude)
Cours d'eau récepteur : les Balaures puis l'Aveyron

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : arrêté préfectoral du 19/03/99 : donner acte de l'arrêt définitif des travaux miniers
Arrêté de type « deuxième donner acte » : non

Installations Classées sur le site :

classement du stockage de résidus à la rubrique 167 b ; (arrêté préfectoral du 19/03/99)

Autres actes administratifs pertinents :

arrêté préfectoral du 09/02/81 : autorisant la SCUMRA à entreprendre des travaux d'exploitation de mines d'uranium sur le territoire de la commune de Bertholène
arrêté préfectoral du 07/07/2003 : création de la CLIS
arrêté préfectoral du 01/02/2005 : gestion des boues

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : air + eau + bioindicateurs selon arrêté préfectoral du 19/03/99

CONTRAINTES LIEES AU SITE : oui dans l'arrêté préfectoral du 19/03/99

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'utilisation particulière.

OBSERVATIONS :

Existence d'une Commission Locale d'Information (CLIS).

ZONE MINIERE AVEYRON

BROUSSE-BROQUIES

LE ROUBLE

LOCALISATION : BROUSSE-LE-CHATEAU (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : CONCESSION DU ROUBE

Institution du dernier titre minier : absence d'information
Titulaire du dernier titre minier : absence d'information
Situation juridique du dernier titre minier : absence d'information

Type d'exploitation : Galeries, décapages
Uranium extrait : absence d'information
Date de début d'exploitation du site : absence d'information
Date de fin d'exploitation du site : absence d'information
Traitement du minerai sur le site : non
Stockage de résidus de traitement sur le site : non
Traitement actuel des eaux : non
Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet
Arrêté de type « deuxième donner acte » : sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : absence d'information

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information.

OBSERVATIONS :

ZONE MINIERE AVEYRON

CABANEL

LOCALISATION : ESPEYRAC (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : EX-PER ESPEYRAC

Institution du dernier titre minier :

le 07/09/56 JO 10/10/56

Titulaire du dernier titre minier :

SCUMRA en lien avec MM Belloc et Verdeille, prospecteurs privés associés, en concurrence probable avec M. R. Lenormand

Situation juridique du dernier titre minier :

expiré

Type d'exploitation :

Tranchées et Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier

Uranium extrait :

3 t

Date de début d'exploitation du site :

1957

Date de fin d'exploitation du site :

1960

Traitement du minerai sur le site :

non

Stockage de résidus de traitement sur le site :

non

Traitement actuel des eaux :

non

Cours d'eau récepteur :

absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » :

sans objet

Arrêté de type « deuxième donner acte » :

sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information.

OBSERVATIONS :

ZONE MINIERE AVEYRON

COURSIERE

LOCALISATION : ESTAING (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : ABSENCE D'INFORMATION

Institution du dernier titre minier : absence d'information

Titulaire du dernier titre minier : absence d'information

Situation juridique du dernier titre minier : absence d'information

Type d'exploitation : Tranchée

Uranium extrait : 1,2 t

Date de début d'exploitation du site : absence d'information

Date de fin d'exploitation du site : absence d'information

Traitement du minerai sur le site : non

Stockage de résidus de traitement sur le site : non

Traitement actuel des eaux : non

Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet

Arrêté de type « deuxième donner acte » : sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information.

OBSERVATIONS :

ZONE MINIERE AVEYRON

FALGUIERES

LOCALISATION : ESPEYRAC (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : ABSENCE D'INFORMATION

Institution du dernier titre minier : absence d'information

Titulaire du dernier titre minier : absence d'information

Situation juridique du dernier titre minier : absence d'information

Type d'exploitation : Tranchée et Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier

Uranium extrait : 5 t

Date de début d'exploitation du site : 1957

Date de fin d'exploitation du site : 1960

Traitement du minerai sur le site : non

Stockage de résidus de traitement sur le site : non

Traitement actuel des eaux : non

Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet

Arrêté de type « deuxième donner acte » : sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : absence d'information

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information.

OBSERVATIONS :

ZONE MINIÈRE AVEYRON

LUSSAGUES

GAGES

LOCALISATION : MONTROZIER (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIÉ : CONCESSION DES PLAINES

Institution du dernier titre minier : absence d'information
Titulaire du dernier titre minier : absence d'information
Situation juridique du dernier titre minier : absence d'information

Type d'exploitation : Décapages
Uranium extrait : 1,6 t
Date de début d'exploitation du site : avant 1965
Date de fin d'exploitation du site : absence d'information
Traitement du minerai sur le site : non
Stockage de résidus de traitement sur le site : non
Traitement actuel des eaux : non
Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet
Arrêté de type « deuxième donner acte » : sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information.

OBSERVATIONS :

ZONE MINIERE AVEYRON

MARGABAL

LOCALISATION : ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : ABSENCE D'INFORMATION

Institution du dernier titre minier : absence d'information

Titulaire du dernier titre minier : absence d'information

Situation juridique du dernier titre minier : absence d'information

Type d'exploitation : Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier

Uranium extrait : 1,5 t

Date de début d'exploitation du site : 1959

Date de fin d'exploitation du site : 1960

Traitement du minerai sur le site : non

Stockage de résidus de traitement sur le site : non

Traitement actuel des eaux : non

Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet

Arrêté de type « deuxième donner acte » : sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information.

OBSERVATIONS :

ZONE MINIERE AVEYRON

PLAGNES (LES)

SAINTE GENEVIEVE

LOCALISATION : GRAISSAC (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : CONCESSION DES PLAGNES

Institution du dernier titre minier : décret du 18/08/93 pour 25 ans
Titulaire du dernier titre minier : CFM
Situation juridique du dernier titre minier : valide jusqu'en 2018

Type d'exploitation : Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier + Tranchée
Uranium extrait : 1,4 t
Date de début d'exploitation du site : 1963
Date de fin d'exploitation du site : 1979
Traitement du minerai sur le site : non
Stockage de résidus de traitement sur le site : non
Traitement actuel des eaux : non
Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet
Arrêté de type « deuxième donner acte » : sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet

CONTRAINTES LIEES AU SITE : non

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'utilisation particulière.

OBSERVATIONS :

Site qui a été exploité à l'origine (Travaux de reconnaissance par Petit Chantier) par Saint Gobain.

ZONE MINIERE AVEYRON

PREVINQUIERES

LOCALISATION : FLORENTIN-LA-CAPELLE (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : EX-PER DE PREVINQUIERES

Institution du dernier titre minier : 20/02/1958

Titulaire du dernier titre minier : CFMU

Situation juridique du dernier titre minier : expiré

Type d'exploitation : Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier

Uranium extrait : absence d'information

Date de début d'exploitation du site : 1949

Date de fin d'exploitation du site : après 1956

Traitement du minerai sur le site : non

Stockage de résidus de traitement sur le site : non

Traitement actuel des eaux : non

Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : absence d'information

Arrêté de type « deuxième donner acte » : absence d'information

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : absence d'information

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information.

OBSERVATIONS :

Reconnaissance à flanc de coteau.

ZONE MINIERE AVEYRON

ROUBE (LE)

LOCALISATION : SAINT MARTIN ET BROUSSE LE CHATEAU (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : CONCESSION DU ROUBE

Institution du dernier titre minier : décret du 09/09/93 pour 25 ans
Titulaire du dernier titre minier : TCMF puis SMJ (12/10/93)
Situation juridique du dernier titre minier : valide jusqu'en 2018

Type d'exploitation : Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier
Uranium extrait : 0 t
Date de début d'exploitation du site : 1977
Date de fin d'exploitation du site : 1981
Traitement du minerai sur le site : non
Stockage de résidus de traitement sur le site : non
Traitement actuel des eaux : non
Cours d'eau récepteur : le Roube

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet
Arrêté de type « deuxième donner acte » : arrêté préfectoral du 16/06/03 : "dit de 1^{er} donner acte et de 2^{ème} donner acte relatif à une déclaration d'arrêt définitif des travaux" + 1 PV de récolement

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

pas de demande d'ouverture de travaux ;
arrêté préfectoral du 04/12/79 : couverture du ruisseau le Roube sur 60m au droit de la propriété SCUMRA ; rétablissement du lit aérien en novembre - décembre 1994

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet

CONTRAINTES LIEES AU SITE : non

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'utilisation particulière.

OBSERVATIONS :

Galleries remblayées et bouchées.

ZONE MINIÈRE AVEYRON

SENERGUES

LOCALISATION : **SENERGUES (12)**

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE : **EX-PER DE SENERGUES**

Institution du dernier titre minier : 30/08/1958

Titulaire du dernier titre minier : SEREMIC

Situation juridique du dernier titre minier : expiré

Type d'exploitation : Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier

Uranium extrait : 1,5 t

Date de début d'exploitation du site : 1959

Date de fin d'exploitation du site : 1960

Traitement du minerai sur le site : non

Stockage de résidus de traitement sur le site : non

Traitement actuel des eaux : non

Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet

Arrêté de type « deuxième donner acte » : sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information.

OBSERVATIONS :

ZONE MINIÈRE AVEYRON

VIC-CONQUETTES

LOCALISATION : LE NAYRAC (12)

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIÉ : ABSENCE D'INFORMATION

Institution du dernier titre minier : absence d'information

Titulaire du dernier titre minier : absence d'information

Situation juridique du dernier titre minier : absence d'information

Type d'exploitation : Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier

Uranium extrait : absence d'information

Date de début d'exploitation du site : absence d'information

Date de fin d'exploitation du site : absence d'information

Traitement du minerai sur le site : non

Stockage de résidus de traitement sur le site : non

Traitement actuel des eaux : non

Cours d'eau récepteur : absence d'information

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE

Procédure d'arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :

Arrêté de type « premier donner acte » : sans objet

Arrêté de type « deuxième donner acte » : sans objet

Installations Classées sur le site :

absence d'Installation Classée sur le site

Autres actes administratifs pertinents :

information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : absence d'information

CONTRAINTES LIÉES AU SITE : absence d'information

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information.

OBSERVATIONS :